

АКТ

Обследования состояния теплотрассы.

С. Мельница

13.02.2023 г.

Комиссия в составе:

Главы администрации Усть-Рубахинского МО Бурачкова А.И
Директора ООО «Теплосервис» Бобровникова Л.В.
Старшего мастера ООО «Теплосервис» Дворякова Ю.Н.
Произвела осмотр теплотрассы, расположенный на территории Усть-
Рубахинского детского сада, в границах, от теплового узла здания детского
сада до тепловой камеры № 1 котельной, расположенной по адресу: с.
Мельница ул. Ленина 22А.

Краткая характеристика Тепловой сети:

Срок эксплуатации с 1999 года;
-трубопроводы стальные,
- диаметр труб – 89 мм ;
- изоляция -минеральная вата, рубероид;
-протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 50 п. м.;
-количество тепловых камер - 2 шт.;
- запорная арматура диаметром 89 мм. в количестве - 4 шт.;

Подземные участки трубопроводов не осматривались.

Тепловые камеры методом визуального осмотра.

В результате осмотра установлено:

Изоляция теплотрассы на выходах внутри тепловых камер повреждена
и пришла в негодность; металл трубопровода покрыт коррозией;

Запорная арматура поддается регулировке, держит теплоноситель.

На данной тепловой трассе за период 1999-2022 годов аварийные работы не
проводились.

Сведения о проведении капитальных ремонтах отсутствуют.

Сети холодного водоснабжения проложены спутником, выполнены из
стальных труб, диаметром 25 мм и имеют повреждения в виде коррозии.

Выводы комиссии:

Износ тепловых сетей, и сетей холодного водоснабжения составляет 80%,
требуется реконструкция.

Член комиссии: _____ Бурачкова А.И

Член комиссии: _____ Бобровников Л.В

Член комиссии: _____ Дворякова Ю.Н.